VORGEHEN VOM FÖRDERGESUCH ZUM WPSM-ANLAGEZERTIFIKAT

WPSYSTEMMODUL
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

Stand 21.06.2024 AD

Legende:

PHASE I (orange): Arbeiten **vor** Beginn der Sanierung
PHASE III (grün): Vorgehen **nach** Sanierung
Rot: Verantwortliche Instanz

PHASE II (blau): Arbeiten während der Sanierung
Phase IV (orange): Prozess für Auszahlung Fördergelder

FÖRDERGESUCH = PHASE I
ANTRAG FÜR WPSM-ZERTIFIKAT = PHASE III

Förderstellen — PHASE I — VOR SANIERUNG

Eigentümer plant eine Sanierung seiner fossilen oder elektrischen Heizung
Eigentümer (Installateur)

Einreichung Fördergesuch an Förderstelle VOR Beginn der Sanierung
Eigentümer / Installateur

GEHT AN FÖRDERSTELLE

Fördergutsprache durch
Förderstelle des Kantons

Erteilung Sanierungsauftrag an Installateur **auf BASIS WPSM**
Eigentümer

Installateur — PHASE II — SANIERUNG

Wer Förderung beantragt, darf mit der Installation nicht beginnen ohne Zusage der Förderstelle!

Installateur plant und bestellt eine **WPSM**-zertifizierte WP-Anlage
Installateur / Lieferant

wenn spezielle Voraussetzungen:
Antrag für Einzelfreigabe
Installateur (Lieferant)

Prüfung Einzelfreigabe
Zertifizierungskommission WPSM

Installation gemäss Vorgaben WPSM
Installateur (Lieferant)

Inbetriebnahme gem. **Vorgaben WPSM**
Installateur und Lieferant

Übergabe an Eigentümer
Installateur

Oblgatorische **Nachkontrolle** bis spätestens Ende 3. Betriebsjahr (Kostenpunkt ca. CHF 350-500)
Servicetechniker Lieferant/Hersteller

WPSM — PHASE III — NACH SANIERUNG

GEHT AN WPSM

Antrag für WPSM-Zertifikat an FWS
Installateur

Datenerfassung und Rechnung
Administration WPSM

Prüfung/Kontrolle des Antrages gem. Checkliste durch
Fachexperten WPSM

Bereinigter Antrag

Antrag korrekt

Antrag nicht korrekt

Freigabe des Antrages für Ausstellung WPSM-Zertifikat
Fachexperten WPSM

Kontrolle ob Zahlungseingang Rechnung und eventueller Zusatzrechnungen
Administration WPSM

Stichprobenkontrolle: jede 5. Anlage der zertifizierten Objekte wird nach 1 Betriebsjahr vor Ort kontrolliert
Stichprobenkontrolleure WPSM

Förderstellen — PHASE IV — FÖRDERGELDER

Ausstellung WPSM-Anlage-Zertifikat an den Eigentümer mit Kopie an Installateur
Administration WPSM

Einreichung WPSM-Zertifikat an Förderstelle
Eigentümer

Schlussprüfung und Auszahlung Förderbetrag
Förderstelle Kanton