

Prüfung der Zertifikatsanträge: Checkliste für Antragsteller

Auswirkungen nicht korrekter Anträge auf die Zertifizierung:

1	WP und/oder Lieferant nicht zertifiziert resp. nicht gelistet	Red	Basis: Webseite WPSM
2	Nicht modulzertifizierte Komponenten	Red	Einzelfreigabe notwendig. Ausnahme: Ersatzspeicher mit gleichen technischen Daten
3	Verwendung bestehender Komponenten (z.B. Boiler)	Red	Einzelfreigabe notwendig
4	4-Punkt-Speicheranschluss, Speicher < 100l	Red	Ausnahme: Kleine Parallelspeicher mit 4-Punkt Anschluss (hydraulische Trennung) sind bis max. 100 Liter Volumen zugelassen, wenn der Nachweis der Temperaturkonstanz zwischen Eintritt VL-WP und Austritt VL-Heizkreis (dT ≤ 1 K) erbracht wird.
5	Bivalente Anlagen: WP kombiniert mit fossilen Energieträgern	Red	
6	Inbetriebnahme-Protokoll nicht gemäss WPSM und/oder unvollständig ausgefüllt	Red	
7	Leistung WP > 15 kW	Red	Zertifizierte WP im Grenzbereich sind zugelassen
8	Bivalente Anlagen: WP kombiniert mit erneuerbaren Energien	Green	
9	Heizkurve bei Heizkörpern: > 50°C	Yellow	Kantone TG und SH lehnen Förderung bei Heiztemperaturen > 50°C ab
10	Warmwasserproduktion mit bestehendem Elektroboiler, Heizung aber gemäss WPSM	Green	Hinweis: Keine Förderung der WP im Kanton SG
11	Einstellparameter Warmwasser falsch	Yellow	Siehe «Merkblatt: Einstellparameter für die Warmwasserbereitung»
12	Heizkurve zu hoch oder falsch eingestellt	Yellow	Korrekt = FBH bei ca. 0.3-0.5 neuere Häuser, resp. bei 0.6-0.8 für ältere Häuser, mit Rad. bis ca. 0.9-1.0
13	Heizgrenze zu hoch	Yellow	Empfehlung: max. 17°C und tiefer, Ausnahme: ältere Bewohner
14	Nachtabenkung zu gross	Yellow	Empfehlung: FBH: keine Absenkung / Heizkörpern: max. 2K.
15	Siphon im Warmwasseranschluss fehlt	Yellow	Bis auf weiteres keine Konsequenzen. Siehe Merkblatt 10/21 suissetec Norm SIA 385/1 und Richtlinie W3/E3 SVGW

Legende

Antrag vollständig und Installation gemäss WPSM



Freigabe Zertifikat ohne Einschränkungen

Leichte Mängel, Nachbesserungen notwendig



Freigabe Zertifikat mit Auflagen

Schwere Mängel



Zertifikat nicht möglich